

seca 745

¡Le felicitamos!

Con la compra de la báscula para bebés seca 745; ha adquirido Ud. un aparato robusto y de alta precisión.

Hace más de 150 años que la empresa seca pone sus experiencias en favor de la salud y, como líder en el mercado, fija siempre nuevas pautas con desarrollos innovadores para pesar y medir en muchos países del mundo.

La báscula mecánica para bebés seca 745 está concebida para un uso en hospitales y consultorios pediátricos.

La báscula está compuesta de una caja metálica barnizada en blanco y de una artesa.

Se pueden limpiar fácilmente y garantizan un peso seguro del bebé sobre la báscula.

Además, la báscula seca 745 dispone de una barra de pesas corredizas fácil de leer con divisiones de 10g.

Seguridad


Antes de utilizar la nueva báscula, tómese algo de tiempo para leer los siguientes avisos de seguridad

- Seguir los avisos en el manual de instrucciones
- No dejar nunca al bebé sin vigilancia sobre la báscula
- Limpiar la artesa con regularidad y desinfectarla para evitar un contagio de enfermedades.
- No dejar caer la báscula ni someterla a fuertes golpes.
- Mandar hacer las reparaciones solamente a personal autorizado
- Realizar el mantenimiento y el calibrado con regularidad

Colocación y nivelación de la báscula


1. Quitar el embalaje

Abrir el cartón y sacar la artesa y la balanza.




2. Quitar el seguro de transporte

Quitar el anillo que sirve como seguro de las pesas corredizas. Guarde éste para otros transportes posteriores.




3. Asegurar la barra de pesas corredizas

Asegurar la barra de pesas corredizas, inclinando hacia abajo el dispositivo de bloqueo.




4. Poner la artesa sobre la báscula

Poner la artesa centrada sobre la báscula. Las palancas de cierre tienen que engranar debajo de la caja.




5. Sujetar la artesa

Sujetar la artesa en la báscula, apretando hacia abajo la palanca de cierre.



6. Soltar el bloqueo




7. Tarado aproximado

Para que la báscula indique el peso correcto, tiene que ajustarse antes al peso 0.


Para ello, desplazar a 0 las dos pesas corredizas en la barra de pesas.

Si ahora la aguja y contra-aguja no se encuentran opuestas, tiene que ajustarse el valor 0 con el peso de tara. Para ello, aflojar la tuerca inferior (ver figura 8) y empujar el peso de tara en la barra tanto hasta que la aguja y la contra-aguja se encuentren una frente a la otra.




8. Fijar el peso de tara

Fijar el peso de tara con la tuerca inferior. Con el peso de tara, pueden tararse en la artesa objetos de hasta aprox. 3000g., p. ej. bases, etc.



9. Ajuste de precisión

Girando el tornillo de tarado fino pueden ajustarse con precisión la aguja y contra-aguja. Para ello, se gira tanto el tornillo de tarado fino hacia la derecha o izquierda que la aguja y la contra-aguja queden justo una frente a la otra.



Manejo

Después de haber preparado la báscula como se ha descrito en el capítulo "Colocación y nivelación de la báscula", puede comenzarse ya a pesar. Para ello, depositar al bebé en la artesa y mover primero la pesa grande al valor de peso correcto aproximado.

Con la pesa pequeña puede calcularse ahora el peso exacto. Para ello, desplazar tanto la pesa pequeña hasta que la aguja y la contra-aguja queden justo una frente a la otra.

Leer el peso en la escala de la barra de pesas.

Limpieza

Limpiar la caja y la artesa a necesidad con un detergente doméstico corriente o con un desinfectante comercial. Respetar los avisos del fabricante.

¿ Qué hacer cuando...

- ... no aparece ninguna indicación de peso estando cargada?
- no se ha soltado la palanca de seguro de transporte (ver figura 6)
 - no se ha quitado el seguro de transporte, o sea el anillo.

Mantenimiento

Realizar un trabajo de mantenimiento y de calibrado a intervalos de 4 años. Los trabajos de mantenimiento y de calibrado deben ser realizados exclusivamente por personal autorizado. Diríjase a su distribuidor o al servicio al cliente seca.

Datos técnicos

Capacidad de carga:	16 kg.
División:	10 g.
Medidas:	
Ancho	550 mm
Alto	190 mm
Profundidad	305 mm
Peso:	aprox. 6 kg.
Rango de temperatura:	+10°C hasta +40°C
Contraste según directriz 90/384/CEE:	contrastada médicamente, clase III
Producto médico según la directriz 93/42/CE:	Clase I
Precisión en el primer contraste:	hasta 5 kg. : +/- 5g más de 5 kg. : +/- 10g

Eliminación

Si no se pudiera utilizar más la báscula, la Asociación gestora de residuos pertinente le informará con gusto sobre las medidas necesarias a llevar a cabo para una eliminación adecuada.

Garantía

Garantizamos 2 años de garantía a partir de la fecha de entrega por los fallos debidos a fallos de material o de fabricación. Se excluyen todas las piezas móviles como p. ej. pilas, cables, equipos de alimentación, acumuladores, etc. Los fallos que recaigan durante el periodo de garantía se subsanarán gratis presentando el recibo de compra. Otros derechos no pueden tenerse en consideración. El transporte de ida y vuelta corre a cargo del cliente, si el aparato se encuentra en otro lugar de la sede del cliente.

Sólo se concederán derechos de garantía en casos de daños de transporte, si en el transporte se usó el embalaje original y la báscula se aseguró y sujetó tal como en su estado original. Por lo tanto, conserve todas las piezas de embalaje.

La garantía caduca si el aparato es abierto por personas que no han sido autorizadas expresamente para ello por seca.

Rogamos a los clientes extranjeros que se dirijan ante un caso de garantía al vendedor del país respectivo.

seca deutschland

Medical Scales and Measuring Systems

seca gmbh & co. kg.

Hammer Steindamm 9-25

22089 Hamburg • Germany

Phone • +49 (0)40 20 00 00 0

Fax • +49 (0)40 20 00 00 50

E-mail • info@seca.com

All contact data under www.seca.com

17-10-07-348e/08 G

seca
group

seca deutschland

seca france

seca united kingdom

seca north america

seca schweiz

seca zhong guo

seca nihon

seca mexico

seca austria